

Povinná úprava rámu pro rok 2015

Napsal uživatel RSK Trade
Sobota, 24 Leden 2015 11:31



Z bezpečnostních důvodů bude již v sezóně 2015 vyžadována úprava spodního držáku sedačky. Spodní držáky sedačky musí být spojeny trubkou 22x2mm z materiálu 25CrMo4 viz. foto. U všech vozů bude kontrolováno při povinném testování.

